



质 量 动 态

中安质环质量部 2018 年 5 月 6 月刊 (总第 69 期)

目 录

质量通报.....	2
管理动态	15
关于 GB/T50430-2017 认证标准换版有关事项的通知.....	15
认监委关于发布《认证机构及认证人员失信管理暂行规定》的公告.....	17
关于加强对矿山建设等专业涉及爆破作业和雷管、炸药等火工品管理审核的通知.....	21
学习园地	23
市场监管总局 国家认监委关于改革调整强制性产品认证目录及实施方式的公告.....	23



质量通报

1、哈尔滨瑞源矿业装备有限公司审核问题

✧ QMS 认证审核

认证范围：3BH 型煤矿用往复式防灭火泵、DQP 型煤矿用燃油惰气泡沫发生装置、
DQ 型煤矿用燃油惰气发生装置、BGP 型煤矿用高倍数泡沫灭火装置设计、
生产及服务。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

审核组成员

组长：蒋联明 组员：张家骞 （一阶段审核）

组长：蒋联明 组员：张家骞 （二阶段审核）

审核时间：2018-05-06 08:00 至 2018-05-06 17:00 （一阶段审核）

2018-05-19 08:00 至 2018-05-20 12:00 （二阶段审核）

通报内容：

1) 手册缺少以下内容，审核组未提出：

(1) 8.3.5 少组织应保留有关设计开发输出的成文信息；

2) 经营部漏审 8.5.5 条款；

3) 生技部 8.6 少外包产品进货检验；

4) 审核报告第 13 条未描述产品放行准则，型式试验及其符合性；

5) 未提供矿用产品标志证书（DQP 型煤矿用燃油惰气泡沫发生装置、DQ 型煤矿用燃油惰气发生装置）

6) 文审报告未关闭。

2、山西信息规划设计院有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 监审 1 扩项

认证范围：通信工程、建筑工程的设计与服务；房屋建筑工程、电力工程、通信工程、信息系统工程监理及相关活动。(S32C(34.03.00);)扩项范围：通信工程、建筑工程的设计与服务；房屋建筑工程、电力工程、通信工程、信息系统工程监理及相关活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；
GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：段中华 组员：李常林 李建勋 李建华

审核时间：2018-05-16 08:00 至 2018-05-19 17:00

通报内容：

- 1) 提交审议的《认证信息确认表》，未见本次扩项内容；（房屋建筑工程、电力工程、通信工程、信息系统工程监理）
- 2) 手册缺少以下内容，审核组未提出：
 - (1) 6.1.2 无“考虑生命周期”内容；
 - (2) 6.1.3 合规义务不充分，无遵守合规义务给企业带来风险和机遇，未识别合约、承诺等内容；
 - (3) 8.5.1 不存在特殊过程；
- 3) 领导层计划未排 6.1 条款，记录 6.1 无风险和机遇的具体识别和描述；
- 4) 综合管理部 6.1.3 记录无合规义务内容，未识别合约承诺；
- 5) 技术部，通信分院、建筑分院 E 8.1 无生命周期审核内容；
- 6) 审核报告范围无本次扩证内容；第 18 条无变更，上次审核验证情况空白；（实际有 6 条不符合）
- 7) 未收集扩项部分重要环境因素、职业健康安全危险源清单；

3、南京奥源科技实业有限公司审核问题

✧ QMS 认证审核

认证范围：螺柱焊焊机等系列产品的生产和服务

审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015；

审核组成员

组长：卢荣宁 组员：邓文 （一阶段审核）

组长：卢荣宁 组员：邓文 （二阶段审核）

审核时间：2018-05-29 08:00 至 2018-05-29 12:00 （一阶段审核）

2018-06-02 08:00 至 2018-06-02 17:00 （二阶段审核）

通报内容：

- 1) 供销部漏审 8.2.4 条款内容；
- 2) 提交审议的审核记录无车间审核，无机加、组装、调试、关键工序审核描述，如电弧焊机适应性、关键工艺参数符合性；
- 3) 质检部 8.6 审核，记录的描述：出厂检验内容与现场收集的检验报告书，显示内容完全不同；
- 4) 无螺旋焊机产品检验报告（型式检验、出厂检验、放行检验）或相关审核证据；
- 5) 审核报告 13 条未描述产品放行准则，型式检验及其符合性；
- 6) 企业简介以及与其客户签订的《试制车间螺栓焊机项目技术协议》显示受审核方存在设计活动，审核组同意其“8.3 不适用”的声明；

4、沈阳贝尔德混凝土有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 再认证

认证范围：商品混凝土及水泥稳定砂砾制品的生产及相关活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：赵丽艳 组员：张连娣 周国峰 张晓侠

审核时间：2018-05-23 08:00 至 2018-05-24 17:00

通报内容：

- 1) 审核记录技术保障部 6.1.3 未识别合约承诺内容，漏审 6.6.2、6.1.2、4.3.1、9.1.1、4.5.1 等条款，无生命周期内容；
- 2) 缺少财务部审核记录；
- 3) 审核报告 18 条空白；
- 4) 无特种设备验证表；

5、扬州苏油油成商贸实业有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 扩项

认证范围：扩项范围：钻机配件（盘刹配件、气控件、离合器配件等）、修井机配件、钻机起升大绳的生产

审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015；

GB/T24001-2016/ISO 14001:2015；

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长： 陈新 组员：陈明珍

审核时间：2018-06-16 08:00 至 2018-06-16 17:00

通报内容：

- 1) 手册缺少以下内容，审核组未提出：

(1) 4.3.1 (6.1.3) 少所有进入工作场所的人员（包括外包方人员和访问者的活动）；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员产生不利影响的危害因素；在工作场所附近由组织控制下的相关活动所产生危害因素；对工作区域、过程、装置、机器和设备，操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；

- 2) 审核计划日期安排 4.16 与通知单 6.16 不一致；

- 3) 市场部 8.4 起升大绳审核不到位, 未描述生产许可资质; 未描述设备能力; 监视测量设备能力; 人员能力; 产品标准; 生产计划; 生产过程控制; (如产品加工关键过程, 特殊过程控制能力, 产品检验能力, 检验过程控制及产品检验符合性)
- 4) 法规清单以下内容未更新: 《环境影响评价法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》、《环境空气质量标准》;

6、兴安盟辰威管业有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 再认证

认证范围: 给水用聚乙烯 (PE) 管材 ($\Phi 20-\Phi 450\text{mm}$)、钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 ($\Phi 300-\Phi 2200\text{mm}$)、聚乙烯双壁波纹管 ($\Phi 200-\Phi 1000\text{mm}$) 的生产及服务。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015;
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;
GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长: 黄萍 组员: 沙海涛 戴成伟

审核时间: 2018-05-31 08:00 至 2018-06-02 12:00

通报内容:

- 1) 手册缺少以下内容, 审核组未提出:
- (1) 手册 8.3 不适用理由不充分;
- 2) 不符合整改不充分;
- 3) 实习审核员单独审核;
- 4) 起重机审核不充分 (少操作人员资质, 少现场警示标识, 少现场运行状态)
- 5) 认证信息确认表地址错误;

7、重庆市川东燃气工程设计研究院审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 再认证

认证范围：资质范围内的热力工程、城镇燃气工程、石油天然气工程、建筑工程设计及相应建设项目工程总承包的管理，石油天然气专业工程技术咨询

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：梁吉林 组员：陈宏

审核时间：2018-06-04 08:00 至 2018-06-07 17:00

通报内容：

1) 手册缺少以下内容，审核组未提出：

- 1) 4.4.2 少 b) 保留成文信息以确认其过程按策划进行；
- 2) 8.3.5 少组织应保留有关设计和开发输出的成文信息；
- 3) 8.3.6 少组织应保留设计开发更改，评审结果，更改的授权，未防止不利影响而采取的措施的成文信息；
- 4) EMS 9.1.1 组织应确保使用和维护经校准或验证的监视或测量设备；

2) 文审报告关闭时间应在审核日期前；

3) 末次会议结论不是本组织；

4) 设计部漏审 8.5.6 条款内容；

5) 项目管理部漏审 EMS 6.1.1 QMS 8.5.2 条款内容；

6) 经营部漏审 QMS 6.1 EMS 6.1.1 条款内容；

7) 综合管理部漏审 QMS 7.1.3、7.1.4、7.1.5 条款内容；

8、麦王环境技术股份有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 再认证

认证范围：水处理环保设备的设计、生产、安装及相关成套服务及相关活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2007；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：丁宗民 组员：向军 刘聚利 季玮恺 赵理芬

审核时间：2018-04-10 08:00 至 2018-04-11 17:00

通报内容：

1) 手册缺少以下内容，审核组未提出：

(1) 5.1.1 少对 MS 有效性负责；

2) 人员行政部 7.2、4.4.2 少叉车司机资格证有效性审核；

3) 审核报告第 10 条未详细描述重要环境因素（如喷漆粉尘排放）重大危险源（如尘肺病、噪声性耳聋）的控制方法措施及效果；

4) 2017 年职业病危害因素定期检测报告，查 13 点有 3 个岗位超标，未提供后续整改有效的检测报告；

5) 法规清单以下未更新：《水污染防治法》、《环境影响评价法》、《危险化学品安全管理条例》；

9、辽宁金山钢构彩板工程有限公司审核问题

◇ QMS EMS OHSMS 再认证

认证范围：地基与基础工程施工；钢结构的制作与安装及相关活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2007；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：王刚 组员：张晓侠 龙鑫 葛文志

审核时间：2018-04-22 08:00 至 2018-04-24 12:00

通报内容：

1) 手册缺少以下内容，审核组未提出：

(1) QMS 4.4.2 少 b) 保留成文信息以确信其过程按策划进行；

(2) QMS 5.1.1 少 a) 对 MS 有效性负责；c) 确保 QMS 要求融入业务过程；d) 促进使用过程方法和基于风险思维；

(3) QMS 9.3.3 少组织应保留成文信息，作为管理评审结果证据；

2) 审核记录钢结构车间：7.1.3 缺少环保设施维护保养审核，防止带病运转；漏审 8.7 条款；4.4.6 缺少喷漆废气排放控制措施方法符合性审核；职工健康体检审核；工作场所有害因素检测报告未审核；

3) 缺少建筑门窗制作、安装现场审核；

4) 未提供基础工程项目向监理提交竣工验收报告，未见拱结构项目向监理提交竣工验收报告，未见建筑门窗安装项监理提交竣工验收报告或相关审核证据；

5) 审核报告第 10 条未详细描述重要环境因素，重大危险源，控制方法，措施及效果；第 13 条未描述产品放行准则（国家标准）符合性；

6) 法规清单以下未更新：《标准化法》、《职业病防治法》、《招投标法》、《节约能源法》、《水污染防治法》、《水法》、《环境影响评价法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》；

10、济南汇成恒大电器有限公司审核问题

◇ QMS 再认证

认证范围：低压电器、工控元器件的销售及服务。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

审核组成员

组长：杨建刚 组员：邬前江

审核时间：2018-03-15 08:00 至 2018-03-16 12:00

通报内容：

- 1) 少手册；
- 2) 少文审；
- 3) 审核报告，删减 8.3 条款，无外部提供过程；
- 4) 不符合报告未签字；

11、浙江龙越管业有限公司审核问题

✧ QMS EMS 认证审核

认证范围：塑料（PVC\PPR\PRT\PESB）管材、管件；铝塑复合管材、管件；不锈钢波纹软管及管件的生产及相关活动。子公司：浙江杭丰管业有限公司 范围：水用、燃气用管材、管件及配件的销售及相关活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

审核组成员

组长：余俊 组员：钱欢欢 （一阶段审核）

组长：余俊 组员：钱欢欢 林奇松（二阶段审核）

审核时间：2018-03-17 08:00 至 2018-03-18 12:00 （一阶段审核）

2018-03-25 08:00 至 2018-03-27 17:00 （二阶段审核）

通报内容：

- 1) 8.3 条款不适用理由不充分；
- 2) 认证范围与环评文件不一致，未明确塑料管和铝塑管；
- 3) 认证范围中“水用”不明确；（是排水还是给水，若是给水用，需卫生部门批示文件，材料未提供）
- 4) 不符合报告未确认，整改材料不充分；

5) 首末次会议签到表、培训表缺少林奇松签字;

12、山东胜越石化工程建设有限公司审核问题

✧ QMS 再认证

认证范围: 化工石油设备管道安装、钢结构制作安装、压力容器制作安装

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2007;

审核组成员

组长: 王海 组员: 印俊

审核时间:

2018-05-04 08:00 至 2018-05-05 17:00

通报内容:

1) 手册缺少以下内容, 审核组未提出:

(1) 5.1.1 (2) 少 a) 对 QMS 有效性负责; c) 确保 QMS 要求融入组织的业务过程; d) 促进使用过程方法和基于风险的思维; g) 确保 QMS 实现其预期结果;

(2) 7.1.5.2 (9) 测量溯源 a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或使用前进行校准和 (或) 检定, 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或验证依据的成文信息;

(3) 9.3.3 少组织应保留成文信息, 作为管理评审结果的证据;

2) 审核记录, 压力容器制造厂缺少压力试验现场状况描述;

3) 物资装备部 8.4 少外包方能力评价审核, 少焊条库审核;

4) 项目部少 A3 级球阀储罐现场组焊过程审核;

5) 无 D1 级 D2 级 A3 级压力容器产品检验报告;

6) 关于压力容器制作安装, 认证范围前应加“资质范围内”;

7) 认证信息确认表无认证范围描述;

8) 审核报告为旧版, 不能涵盖新版要求;

13、北京波罗努斯涂装设备有限公司审核问题

✧ QMS 再认证

认证范围：喷涂设备和涂装设备的设计、生产和服务。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2007；

审核组成员

组长：赖书明 组员：杨凯昌

审核时间：

2018-04-28 08:00 至 2018-04-29 12:00

通报内容：

- 1) 文审报告无复审意见；
- 2) 采购部 8.4.3 少组织或其顾客在外部供方现场实施验证或确认活动描述；
- 3) 生产部审核记录 7.1.3 缺少设备台账，设备大修过程描述；外包方能力描述缺少 7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.5.1、8.6 等过程能力评价审核；
- 4) 无车间审核，应进行完整的生产现场审核；
- 5) 审核报告第 7 条未描述设计部门人员能力基本情况；

14、胜利油田金色河口石化工程有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 再认证

认证范围：房屋建筑工程、石油化工工程的施工、压力容器（D1/D2）、民用钢结构野营房及配套设备的生产和服务、工业管道 GC2 压力管道的安装、铝合金散热器（空气源热泵循环系统）的组装及相关活动

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2007；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：孙干 组员：宗金英 秦振友 王海

审核时间：2018-04-28 08:00 至 2018-05-01 17:00

通报内容:

1) 手册缺少以下内容, 审核组未提出:

(1) EMS 9.1.1 少适当时组织应确保使用和维护经校准或验证的监视和测量设备;

2) 无空气热源泵产品检验报告相关审核记录;

3) 企业变更栏写明, 单位地址为山东省东营市河口区金河路4号1幢。认证信息确认表生产经营地址山东省东营市河口区海康路20号; 两者不一致;

4) 审核报告第7条未描述设计部门人员情况和近2年设计的主要产品和服务情况, 报告无设计能力与实际不符, 第13条未描述产品放行准则及其符合性;

5) 认证信息确认表无50430条款号;

6) 法规清单以下未更新: 《标准化法》、《招投标法》、《水法》、《危险化学品安全管理条例》、《建筑法》、《工作场所有害因素接触限值》;

15、中通信息服务有限公司审核问题

✧ QMS 认证审核 EMS OHSMS 扩项

认证范围: 有线通信网络维护(通信线路维护; 接入型代装代维服务; 卡式公话终端; 电话亭和话亭照明设施代维服务; 专线业务服务)、无线通信网络维护(系统维护; 基站维护; 网络优化)、通信工程施工、计算机信息系统集成、计算机应用软件开发。同时符合 GB/T50430-2007 管理体系覆盖的产品: 通信工程施工

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2007;

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长: 肖建强 组员: 郭江 (一阶段审核)

组长: 肖建强 组员: 郭江 王平选 欧阳珺 (二阶段审核)

审核时间: 2018-05-02 08:00 至 2018-05-03 12:00 (一阶段审核)

2018-05-11 08:00 至 2018-05-13 17:00（二阶段审核）

通报内容：

1) 1) 手册缺少以下内容，审核组未提出：

(1) 手册 7.1.2 无 G50430 5.1.1、5.1.2、5.2.3 内容；

2) 文审条款号未确认；

3) 综合管理部记录未关注 18 版培训工作；

4) 项目经理“瞿恒峰”任命书未收集和审核证据；

5) 漏审领导层 QMS 7.1.2/3/4；OHSMS 4.3.1/2/3；运营部 8.4；等条款；

6) 审核报告中未描述 E/H 元范围及扩项后范围；

7) 审核报告二阶段无专家“邬江”；

8) 法规清单以下未更新：《大气污染防治法》、《水污染防治法》。



管理动态

关于 GB/T50430-2017 认证标准换版有关事项的通知

工程建设施工质量管理体系获证组织：

一、相关背景

中华人民共和国住房和城乡建设部于 2017 年发布公告，批准了《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2017，自 2018 年 1 月 1 日起实施。

中国合格评定国家认可委（CNAS）于 2018 年 5 月 1 日发布了认可转换说明 CNAS-EC-052：2018《关于工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案及相关认证标准换版的认可转换说明》，要求认证机构在策划的基础上，实施相关工作安排，在规定期内完成对旧版认证标准的换版工作。

注：本通知中，新版认证标准指：GB/T 50430:2017，旧版认证标准指：GB/T 50430:2007.

二、转换时间规定

1、转换截止期为：2019 年 10 月 1 日。即：该日期之后，认证依据为旧认证标准的认证证书将失效。

2、2018 年 7 月 1 日起，中心受理新版标准的证书转换申请。

3、2018 年 8 月 1 日起，认证审核执行新标准，一般不再安排旧标准的审核。

4、2018 年 9 月 30 日后，不再颁发以旧版认证标准为认证依据的认证证书。

三、获证组织应开展的工作

1、组织开展新版标准的培训，参加培训的人员包括管理人员、内审员等。

2、对本组织的管理体系文件进行必要的补充完善。

注：新版 GB/T50430 标准增加的内容主要是 ISO9001：2015 版标准升版的内容，中心对体系文件的修改建议，详见本通知的附件。

3、实施一次专项内审（可结合例行内审实施），以检查和确认管理体系

运行是否符合新标准要求。

四、新版标准转换实施及认证证书换发

1、转换申请开始时间

自2018年7月1日起，中心开始受理转换申请。

2、认证转换的时机

中心建议获证组织结合监督审核或再认证审核实施转换，避免因不能按期完成认证转换，影响认证证书的使用。

3、审核时间

结合监督审核实施转换，根据需要适当增加审核人日；结合再认证审核实施转换，不需增加审核人日。

4、现场审核

现场审核中，审核组将按新版标准进行全面审核，重点关注组织的质量管理体系与新版标准中变化部分的符合性。

5、认证决定

经中心审核组现场确认，旧版获证组织的管理体系符合新版标准要求，经过审议程序满足认证要求的，将换发新版标准的认证证书。

6、认证证书的换发

换发认证证书时，遵循以下规定：

- 1) 结合监督审核换发证书的，新证书有效期与原证书相同；
- 2) 结合再认证审核完成转换的，颁发有效期为三年的新版认证证书。

转换期间，如有任何疑问，请与市场服务部联系，电话为：010-58673508。

特此通知

北京中安质环认证中心

2018年6月16日

中国国家认证认可监督管理委员会公告

发布日期：2018-07-09

2018 年第 30 号

认监委关于发布《认证机构及认证人员失信管理暂行规定》 的公告

为加强认证行业信用体系建设，倡导诚实守信，惩戒失信行为，根据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》以及国家有关信用管理要求，认监委制定了《认证机构及认证人员失信管理暂行规定》，现予发布。本规定自发布之日起施行。

认监委

2018 年 7 月 6 日

（此件公开发布）

认证机构及认证人员失信管理暂行规定

第一条为加强认证行业信用体系建设，倡导诚实守信，惩戒失信行为，根据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》以及国家有关信用管理要求，制定本规定。

第二条 本规定所称认证机构及认证人员失信，是指认证机构、认证人员违背诚实信用原则，发生严重违反法律、行政法规、部门规章的行为。

第三条 本规定所称认证机构及认证人员失信管理，是指国家认证认可监督管理委员会（以下简称认监委）对认证机构及认证人员失信信息进行汇集、发布、更新，并对失信认证机构和认证人员采取惩戒措施。

第四条 地方认证监督管理部门、认可机构、认证认可行业协会等相关各方发现认证机构及认证人员存在虚假认证等失信行为的，应及时将相关证据线索报送认监委。

任何单位和个人均可向认监委提供认证机构及认证人员的失信行为信息。

第五条 认监委对有关方面提供的认证机构及认证人员失信行为证据线索依法进行调查处理。

第六条 有下列情形之一的，认证机构及认证人员将被认监委列入失信名录：

- （一）认证机构出具虚假或者严重失实的认证结论，被撤销批准文件；
- （二）认证机构超出批准范围从事认证活动，被撤销批准文件；
- （三）认证机构以欺骗、贿赂等不正当手段取得认证机构资质，被撤销批准文件；
- （四）申请人在申请认证机构资质过程中，隐瞒有关情况或者提供虚假材料，被给予行政处罚；
- （五）认证人员对出具虚假认证结论负有直接责任或者存在其他严重违法违规行为，被撤销执业资格；

（六）认证机构及认证人员被列入其他部委发布的国家信用信息失信主体名录。

第七条 认监委在其官方网站上统一公布认证机构及认证人员失信名录。

认证机构失信名录信息包括：机构名称、统一社会信用代码、法定代表人、主要负责人姓名及其身份证件类型和号码、失信行为事实。

认证人员失信名录信息包括：认证人员姓名、身份证件类型和号码、所在认证机构名称、失信行为事实。

第八条 认证机构及认证人员对公布的失信名录有异议的，可以向认监委提出书面申请并提交相关证明材料。认监委应当在收到申请后 20 个工作日内进行核实，并将核实结果告知申请人。

认监委通过核实发现失信名录信息存在错误的，应当自查实之日起 5 个工作日内予以更正。

第九条 认监委对列入失信名录的认证机构及认证人员采取以下惩戒措施：

（一）认证机构资质的申请人及其法定代表人、主要负责人、认证人员列入失信名录的，对其认证机构资质申请不予批准；

（二）认证机构及其法定代表人、主要负责人、认证人员列入失信名录的，对其认证机构资质延续、认证领域扩大申请不予批准；

（三）认证机构法定代表人、主要负责人、认证人员列入失信名录的，其所在认证机构列入重点行政监管对象。

第十条 认监委参与国家相关部门对失信主体的联合惩戒；认证机构及认证人员失信信息将按照规定与国家相关信用信息查询平台共享。

认监委推动国家相关部门对失信认证机构及认证人员实施联合惩戒。

第十一条 满足下列条件的，失信名录所列认证机构及认证人员可以向认监委提出书面信用修复申请：

（一）本规定第六条第（一）、（二）项所涉及的失信信息，相关处理已满6年；

（二）本规定第六条第（三）项所涉及的失信信息，相关处理已满3年；

（三）本规定第六条第（四）项所涉及的失信信息，相关处理已满1年；

（四）本规定第六条第（五）项所涉及的失信信息，相关处理已满5年；

（五）本规定第六条第（六）项所涉及的失信信息，相关认证机构及认证人员已从国家信用信息失信主体名录中移出。

第十二条 认监委在其官方网站上对信用修复申请进行公示。自公示之日起5个工作日内无异议的，将相关认证机构及认证人员从公布的失信名录中移出。

列入失信管理所依据的行政处罚决定被撤销的，认监委应当自决定被撤销之日起5个工作日内将涉及的认证机构及认证人员从公布的失信名录中移出。

第十三条 认可机构、认证认可行业协会应建立各自的认证机构及认证人员失信管理制度。

第十四条 本规定由认监委负责解释。

第十五条 本规定自发布之日起施行。

事故通报

2018年6月15日,中心从安委办〔2018〕19号通报获悉:2018年6月5日16时10分,北京建龙重工集团所属辽宁省本溪市本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿(以下简称思山岭铁矿)在建设期间,措施井井口发生炸药爆炸事故,造成12人死亡、2人失踪、10人受伤。据现场调查初步分析,事故原因是由于辽宁同鑫建设有限公司企业主体责任落实不到位,管理混乱,在向井下运送民用爆炸物品(以下简称民爆物品)的过程中,严重违章作业,炸药、雷管混装吊运,野蛮装卸时发生爆炸。

为汲取事故的教训,避免类似事故的再发生,中心组织开展专项自查和整改工作。目前中心已向全体审核员发出《关于加强对矿山建设等专业涉及爆破作业和雷管、炸药等火工品管理审核的通知》。

关于加强对矿山建设等专业涉及爆破作业和雷管、炸药等火工品管理审核的通知

各位审核员老师:

据国务院安委会〔2018〕第19号通报,2018年6月5日下午辽宁本溪思山岭铁矿在建设期间,措施井井口发生炸药爆炸事故,造成12人死亡、2人失踪、10人受伤。据现场调查分析,事故原因是由于企业主体责任落实不到位,管理混乱,在向井下运送火工品过程中,违章作业,炸药、雷管混装吊运,装卸时发生爆炸。

鉴于爆破作业和火工品管理的特殊性,为避免类似事故的再次发生,落实对认证结果的主体责任,中心要求审核员(尤其是50430审核员)在现场审核中,加强对爆破作业和雷管、炸药等火工品管理的审核:

- 1、对爆破作业施工的安全管理进行审核。核查开工报告、施工许可、爆破专业批准许可手续;施工组织设计对爆破专业、火工

品管理是否有总体要求，爆破作业是否与施工方案有接口；爆破专项方案（包括安全技术措施、风险应对措施）是否经审批；爆破管理三级应急准备与响应预案是否经审批；核查施工现场的具体控制是否与专项方案一致等。


2、火工品的运输、保存、装卸作业的安全管理情况。核查爆破作业点配送车辆必须取得相应危险货物运输资质，雷管与炸药一般不得同车运输，确需同车运输的，是否使用了符合有关规定的专用同载车，雷管放置在抗爆容器内，并且数量不得超过抗爆容器核载量。装卸火工品是否设置了专人警戒监督，运输车辆是否熄火、制动；是否在矿山井口或井底停车场停放、分发爆破材料，同时同地装卸炸药、雷管的情况；是否存在装卸过程中拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置火工品的情况。储存库治安防范、收存、发放和出入库管理制度是否健全，是否存在超量储存火工品等情况。

3、对合规和遵守规章作业情况的审核。关注安全人员的配备、爆破专业人员资格证书是否符合《爆破作业单位许可证》的要求等；关注在施工组织中是否有压减工期、随意简化安全设施、盲目赶超进度的情况；

相关要求详见《GA 990-2012 爆破作业单位资质条件和管理要求》。

北京中安质环认证中心

2018年6月15日



学习园地

市场监管总局 国家认监委关于改革调整强制性产品认证目录及实施方式的公告

发布时间：2018-06-15 11:05

信息来源：市场监管总局

市场监管总局 国家认监委关于改革 调整强制性产品认证目录 及实施方式的公告

〔2018 年第 11 号〕

为深化强制性产品认证制度改革，强化市场主体责任，进一步降低制度性交易成本，根据《国务院关于加强质量认证体系建设 促进全面质量管理的意见》（国发〔2018〕3号），现对强制性产品认证目录及实施方式做出如下改革调整：

一、对部分产品不再实施强制性产品认证管理

自本公告发布之日起，对部分产品（见附件1）不再实施强制性产品认证管理，其指定认证机构应注销已出具的强制性产品认证证书。

国家认监委注销相关认证机构和实验室所涉及的强制性产品认证指定业务范围。

二、对部分产品增加自我声明评价方式

自2018年10月1日起，对部分产品（见附件2）增加自我声明评价方式。相关企业可选择由指定认证机构按既有方式进行认证，也可依据《强制性产品认证自我声明实施规则》（见附件3），采用自我声明方式证明产品能够持续符合强制性产品认证要求，并完成产品符合性信息报送。

- 附件：1. 不再实施强制性产品认证管理的产品清单
2. 适用自我声明方式的强制性产品认证目录
3. 强制性产品认证自我声明实施规则

市场监管总局 国家认监委

2018年6月11日